

対策一覧表

| 番号 | 施設名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|-------|-----------|-----------|------------------------------|---------|------|------|
| 10 | 八幡保育園 | 市道10109号線 | 八幡小学校北交差点 | 防護柵の設置 | 交差点改良済み | 知多市 | 対策済み |
| 11 | 八幡保育園 | 市道朝倉線 | 朝倉保育園北交差点 | 信号機がある交差点 ガードレールが設置されていない | 防護柵の設置 | 知多市 | R1 |