

対策一覧表

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	東部幼稚園	市道池下線	西翼が丘1交差点	押しボタン信号機がある交差点 交差点にガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R2
2	東部幼稚園	市道30235号線	東部幼稚園正門付近	小学校や公園に出かける際に白線や止まれが消えかけている	外側線や止まれの引き直し	知多市警察	R2
3	新知保育園	市道新南線	新知字東新生70先の交差点	道路を横断する際に、危険なので横断歩道を設置してほしい	現場状況により、横断歩道の代替として、路面標示・外側線の引き直し	知多市	R3
4	新知保育園	市道新知馬背口線	新知小学校北交差点	押しボタン信号機がある交差点 一部ガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R2
5	新知保育園	市道新南線	新知字東新生40-3先の交差点	道路を横断する際に、危険なので横断歩道を設置してほしい	現場状況により、横断歩道の代替として、ルート変更を検討		
6	日長台保育園	市道新舞子大興寺線	旭公園北交差点の東交差点	横断歩道がある交差点 ガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R2
7	日長台保育園	市道日長台線	旭公園北交差点～長根橋にある交差点	横断歩道の設置、防護柵等の設置	現場状況により、横断歩道及び防護柵の代替として、ルート変更を検討		
8	日長台保育園	市道日長台線	旭公園北交差点の北交差点	防護柵等の設置	現場状況により、防護柵の代替として、ルート変更を検討		
9	日長台保育園	市道新舞子大興寺線	旭公園北交差点	信号機がある交差点 防護柵等の設置	従来より防護柵あり	知多市	対策済み
10	八幡保育園	市道10109号線	八幡小学校北交差点	防護柵の設置	交差点改良済み	知多市	対策済み
11	八幡保育園	市道朝倉線	朝倉保育園北交差点	信号機がある交差点 ガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R1
12	つつじが丘保育園	市道10289号線	つつじが丘1丁目・4丁目トンネル	ふれあい通りを子どもたちが通って来ると、高架から自転車降りてくると、子供たちからも自転車側からも見えずに衝突しそう	車線分離柵の設置	知多市	R3
13	寺本保育園	市道平井線	八幡字西水代145先の交差点	路面標示の復旧をしてほしい	路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
14	寺本保育園	市道10043号線	寺本新町1丁目47①	道路が鋭角であり、道幅がせまい	路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
15	寺本保育園	市道10043号線	寺本新町1丁目47②	道路が鋭角であり、道幅がせまく危険 カーブミラーを設置してほしい	現場状況により、カーブミラーの代替として、路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
16	寺本保育園	市道10043号線	寺本保育園前	保育園前で、外側線がなく、送り迎えの際に危険	路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
17	寺本保育園	市道10064号線	寺本新町2丁目214先の交差点	横断歩道の設置	現場状況により、横断歩道の代替として、ルート変更を検討		
18	寺本保育園	県道24号	中島交差点	信号交差点で、ガードレールが一部分しか設置されていないため、角に設置を希望	防護柵の設置	知多市	R3
19	寺本保育園	県道24号	堀切交差点	信号交差点で、ガードレールが一部分しか設置されていないため、角に設置を希望	現場状況により、ガードレールの代替として、ルート変更を検討		
20	梅が丘幼稚園	市道梅が丘佐布里線	梅が丘1号公園付近	横断歩道設置	現場状況により、横断歩道の代替として、ルート変更を検討		
21	日長保育園	市道50103号線	城見坂広場横の交差点	路肩にガードレールまたは、路肩のカラー化	現場状況により、ガードレールの代替として、路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
22	日長保育園	国道155号	日長変電所南交差点	防護柵の設置または、路肩のカラー化	現場状況により、防護柵、カラー化の代替として、保育士の増員により注意して園外活動を実施		
23	新舞子保育園	国道155号	大口交差点	ガードレールを丈夫なものにしてほしい	従来の防護柵は基準に則ったものを使用 自転車横断帯を撤去し、防護柵の延長を延伸	愛知県	R2
24	新舞子保育園	国道155号	旭南2丁目73-3	交通量も多く、白線が薄くなっている	路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
25	新舞子保育園	国道155号 (市道60074号線)	大口交差点付近	直線部にガードレールを延伸してほしい	現場状況により、ガードレールの代替として、路面標示・外側線の引き直し	知多市	R2
26	新舞子保育園	市道60074号線	新舞子保育園駐車場出口	施設からの出入り口 カーブミラーを設置してほしい	施設管理者において設置を検討		
27	新田保育園	県道24号	原2丁目7-2先の交差点①	横断歩道がある交差点 路肩のカラー化、交差点内カラー化を要望	現場状況により、カラー化の代替として、路面標示の設置	愛知県	R3

28	新田保育園	県道24号	原2丁目7-2先の交差点②	横断歩道がある交差点 路肩のカラー化、交差点内カラー化を要望	現場状況により、カラー化の代替として、防護柵の設置	知多市	R2
29	新田保育園	県道55号	八幡新田駅前交差点	防護柵がないため、防護柵設置	現場状況により、防護柵の代替としてルート変更を検討		
30	佐布里保育園	県道254号	竹ヶ鼻交差点	信号機のある交差点 防護柵がない部分があるため、防護柵の設置の希望	防護柵の設置	愛知県	R2
31	ヤクルト知多センター保育ルーム	国道155号	新知字中殿36-5付近	直線道路 ガードレールの設置	現場状況により、ガードレールの代替として、連続的に車線分離標の設置	愛知県	R2
32	南粕谷保育園	県道46号	南粕谷2交差点	信号機のある交差点 防護柵の設置	防護柵の設置	愛知県	R2
33	南粕谷保育園	県道46号	南粕谷3交差点	信号機のある交差点 防護柵の設置	防護柵の設置	愛知県	R2
34	岡田西保育園	県道252号	海渡交差点	信号機のある交差点 防護柵の設置	現場状況により、防護柵の代替として、ルート変更を検討及び保育士の増員により注意して園外活動を実施		