



物件番号 05-2

【位置図】



【公図】



参考写真 北西方向から



参考写真 北東方向から



参考写真 敷地内倉庫



参考写真 風呂場 損傷



参考写真 1階脱衣所



参考写真 1階トイレ



参考写真 1階和室（大）



参考写真 1階和室（大）雨漏り



参考写真 1階キッチン



参考写真 1階リビング



参考写真 残置されているエアコン



参考写真 1階玄関ホール




参考写真 1階階段下収納





参考写真 1階玄関ホールから2階への階段



参考写真 1階玄関ホールの吹き抜け



参考写真 2階洋室



参考写真 2階洋室 残置されているエアコン



参考写真 2階洋室 出窓の結露による破損



参考写真 2階洋室 出窓下 クロスの剥がれ



参考写真 2階和室



参考写真 2階洋室



参考写真 2階トイレ・洗面



参考写真 2階ベランダ

