土壌汚染調査結果（抜粋）

資料２

①地歴の状況

住宅地図等調査結果

年代	調査対象地の 土地利用状況	調査対象地近隣の 土地利用状況	根拠資料
1890年 （明治23年）	海	海	地 形 図(1)
1948年 （昭和23年）	海、砂浜	海、建物、(旧)朝倉駅	空中写真(1)
1960年 （昭和35年）	↓	海、港、平井漁業組合、新知漁業組合、駅(旧朝倉駅)、工場、建物	地 形 図(2)
1963年 （昭和38年）	↓	海、朝倉海水浴場、(旧)朝倉駅、工場、個人宅	住宅地図(1)
1964年 （昭和39年）	埋立中の埋立地、水路	埋立中の埋立地、駅、建物、水路	空中写真(2)
1965年 （昭和40年）	↓	↓	空中写真(3)
1967年 （昭和42年）	埋立地、水路	埋立地、(旧)朝倉駅、民俗資料館、工場、建物、水路	地 形 図(3)
1968年 （昭和43年）	↓	↓	空中写真(4)
1972年 （昭和47年）	知多市役所、知多市西部下水処理場、有線放送協会、水路(美濃川)	知多市西部下水処理場、民俗資料館、(旧)朝倉駅、建物、荒地、水路(美濃川)	地 形 図(4)
1973年 （昭和48年）	知多市役所、知多市西部終末処理場、美濃川	知多市西部終末処理場、(旧)朝倉駅、名鉄バスターミナル、知多町民俗資料館、朝倉青年会館、個人宅、倉庫、美濃川	住宅地図(2)
1974年 （昭和49年）	↓	↓	空中写真(5)
1977年 （昭和52年）	↓　※舗装駐車場が確認できる。	↓	空中写真(6)
1979年 （昭和54年）	知多市役所、知多市西部浄化センター、知多市保健センター、知多市休日診療所、西知多農協有線放送協会、荒地、針葉樹林、広葉樹林	知多市西部浄化センター、知多市民体育館、グラウンド、(旧)朝倉駅、建物、荒地、水路(美濃川)	地 形 図(5)
1982年 （昭和57年）	↓	↓　※(新)朝倉駅が確認できる。 旧駅よりも西側に。	空中写真(7)
1984年 （昭和59年）	知多市役所、駐車場、知多市西部浄化センター、知多市保健センター、知多市休日診療所、西知多農協有線放送協会(有放会館)、針葉樹林、広葉樹林	知多市西部浄化センター、知多市民体育館、グラウンド、(新)朝倉駅、㈱間組資材置き場、個人宅、美濃川	住宅地図(3)
	知多市役所、駅前交通広場、東海署知多警部派出所、西部中継ポンプ場、知多市保健センター、知多市休日診療所、西知多農協有線放送会館、針葉樹林、広葉樹林	知多市西部浄化センター、知多市民体育館、知多市勤労文化会館、(新)朝倉駅、知多市社会福祉会館、福祉活動センター、水路(美濃川)	地 形 図(6)
1986年 （昭和61年）	知多市役所、駅前交通広場、知多市保健センター、西部中継ポンプ場、知多市休日診療所、西知多農協有線放送会館、針葉樹林、広葉樹林	知多市西部浄化センター、知多市民体育館、知多市勤労文化会館、(新)朝倉駅、建物、荒地、水路(美濃川)	地 形 図(7)
1987年 （昭和62年）	↓	↓	空中写真(8)
1990年 （平成2年）	知多市役所、知多市西部浄化センター、知多市休日診療所、知多市保健センター、知多市有放会館、針葉樹林、広葉樹林	市民体育館、勤労文化会館、(新)朝倉駅、個人宅、美濃川	住宅地図(4)
1993年 （平成5年）	知多市役所、駅前交通広場、東海署知多警部派出所、知多市保健センター、西部中継ポンプ場、知多市休日診療所、西知多農協有線放送会館、荒地、針葉樹林、広葉樹林	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、(新)朝倉駅、知多市社会福祉会館、福祉活動センター、建物、水路	地形図(8)
1997年 （平成9年）	知多市役所、西平井ちびっ子広場、駅前交通広場、西部中継ポンプ場、知多市保健センター、知多市休日診療所、有線放送会館、荒地、針葉樹林、広葉樹林	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、(新)朝倉駅、知多警察署、知多市社会福祉会館、福祉活動センター、建物、水路	地形図(9)
2001年 （平成13年）	知多市役所、西平井ちびっ子広場、駅前交通広場、西部中継ポンプ場、知多市保健センター、知多市休日診療所、荒地、針葉樹林、広葉樹林	↓	地形図(10)
2003年 （平成15年）	↓	↓	空中写真(9)
2004年 （平成16年）	知多市役所、西平井ちびっこ広場、駐車場、特定非営利法人地域福祉サポートちたAda-coda、自転車駐輪場、西部中継ポンプ場、知多市保健センター、知多市休日診療所、知多市土地改良会館、針葉樹林、広葉樹林	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、駐車場、(新)朝倉駅、知多警察署、知多市福祉活動センター、社会福祉法人知多市社会福祉協議会、知多市共同募金委員会、個人宅、美濃川水路	住宅地図(5)
2006年 （平成18年）	↓	↓	空中写真(10)
	知多市役所、西平井ちびっ子広場、駅前交通広場、知多市保健センター、知多市休日診療所、荒地、針葉樹林、広葉樹林	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、駐車場、(新)朝倉駅、知多警察署、知多市福祉活動センター、知多市社会福祉協議会、建物、美濃川	地形図(11)
2011年 （平成23年）	↓	↓	空中写真(11)
	知多市役所、西平井ちびっ子広場、駅前交通広場、西部中継ポンプ場、知多市保健センター、知多市休日診療所、荒地、針葉樹林、広葉樹林	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、(新)朝倉駅、知多警察署、知多市福祉活動センター、知多市社会福祉協議会、建物、駐車場、水路	地形図(12)
2016年 （平成28年）	↓	↓	空中写真(12)
	↓	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、(新)朝倉駅、知多警察署、知多市福祉活動センター、知多市社会福祉協議会、建物、水路	地形図(13)
2018年 （平成30年）	知多市役所、西平井ちびっ子広場、駐車場、自転車駐輪場、西部中継ポンプ場、知多市土地改良会館、針葉樹林、広葉樹林	知多市民体育館、知多市勤労文化会館、駐車場、知多警察署、(新)朝倉駅、知多市福祉活動センター、社会福祉法人知多市社会福祉協議会、介護支援センター、ヘルパーステーション、知多市共同募金委員会、知多地域青年後見センター、個人宅、美濃川水路	住宅地図(6)

②土壌汚染調査結果

4.3　評価

調査対象地の土壌汚染のおそれの評価の対象は、以下の 3 つに大別される。

①ふっ素及びその化合物の使用等の履歴を確認した「旧.知多市保健センター」

②砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の土壌汚染が判明している「高圧受変電設備（市役所庁舎食堂棟の南側）」

③土壌汚染対策法に係る特定有害物質全物質について使用等の履歴がないことを確認した「その他の調査対象地全域」

①～③の土壌汚染のおそれの区分の分類を表 4-1(1)～表 4-1(3)に示す。また、調査対象地における土壌汚染のおそれの区分図を図 4-1 に示す。

表 4-1(1)　土壌汚染のおそれの区分の分類【旧.知多市保健センター】

土壌汚染のおそれの区分	特定有害物質の種類	
	ふっ素	その他の物質
土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地	該当せず	該当せず
土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地	該当する	該当せず
土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地	該当せず	該当する

表 4-1(2)　土壌汚染のおそれの区分の分類【高圧受変電設備（市役所庁舎食堂棟の南側）】

土壌汚染のおそれの区分	特定有害物質の種類	
	砒素、ふっ素	その他の物質
土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地〔土壌汚染が存在する土地〕	該当する	該当せず
土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地	該当せず	該当せず
土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地	該当せず	該当する

表 4-1(3)　土壌汚染のおそれの区分の分類【その他の調査対象地全域】

土壌汚染のおそれの区分	特定有害物質の種類
	全物質
土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地	該当せず
土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地	該当せず
土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地	該当する



土壌汚染のおそれの区分図

：調査対象地
（警察署敷地は対象外）

出典：ゼンリン住宅地図
知多市　2018年
複製許諾番号:Z19K-第2954号

縮尺：任意

図 4-1　調査対象地における土壌汚染のおそれの区分図