

対策一覧表

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
34	岡田西保育園	県道252号	海渡交差点	信号機のある交差点 防護柵の設置	現場状況により、防護柵の代替として、 ルート変更を検討及び保育士の増員により 注意して園外活動を実施		