

通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

令和5年度 新田小学校

記号	地区	点検場所	点検内容 (改善要望)	所管	対策案	結果
1	八幡字北屋 敷他	亥新田公会堂付近	・舗装の修繕 ・カーブミラーの設置	土木課	・舗装修繕の検討をします。 ・カーブミラーの新設について、土木事業要望書の提出が必要になります。	(対応済み) 舗装修繕について、一部舗装の剥離箇所があるため、修繕を実施しました。 (地区要望書提出待ち) カーブミラーの新設について、土木事業要望書の提出を依頼しました。
2	八幡字鍋山	新田小学校北東	・「止まれ」の引き直し ・カーブミラーの設置 ・区画線の引き直し	知多警察署 土木課	○知多警察署 「止まれ」の引き直しを検討します。 ○土木課 ・カーブミラーの新設について、土木事業要望書の提出が必要になります。 ・区画線の引き直しについて、区画線の引き直しリストに計上し、区画線の引き直しを検討します。	○知多警察署(対応中) 「止まれ」の引き直しを検討します。 ○土木課 (地区要望書提出待ち) カーブミラーの新設について、土木事業要望書の提出を依頼しました。 (対応中) 区画線の引き直しリストに計上し、区画線の引き直しを検討します。
3	八幡字西大 清水	愛知用水路付近	舗装の修繕	土木課	舗装修繕の検討をします。	(対応不可) 著しい劣化はみられないため、経過観察としました。
4	八幡字新道	新田小学校西	側溝蓋の設置	土木課	側溝蓋の設置については、土木事業要望書の提出が必要になります。	(対応中) 土木事業要望書を受付ました。土木要望については優先度評価を行い、順に実施します。
5	八幡字新道	新田小学校西	グリーンベルトの設置	土木課	グリーンベルトの新設については、土木事業要望書の提出が必要になります。	(対応中) 土木事業要望書を受付ました。土木要望については優先度評価を行い、順に実施します。