

対策一覧表

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
6	日長台保育園	市道新舞子大興寺線	旭公園北交差点の東交差点	横断歩道がある交差点 ガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R2
7	日長台保育園	市道日長台線	旭公園北交差点～長根橋にある交差点	横断歩道の設置、防護柵等の設置	現場状況により、横断歩道及び防護柵の代替として、ルート変更を検討		
8	日長台保育園	市道日長台線	旭公園北交差点の北交差点	防護柵等の設置	現場状況により、防護柵の代替として、ルート変更を検討		
9	日長台保育園	市道新舞子大興寺線	旭公園北交差点	信号機がある交差点 防護柵等の設置	従来より防護柵あり	知多市	対策済み