

対策一覧表

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
3	新知保育園	市道新南線	新知字東新生70先の交差点	道路を横断する際に、危険なので横断歩道を設置してほしい	現場状況により、横断歩道の代替として、路面標示・外側線の引き直し	知多市	R3
4	新知保育園	市道新知馬背口線	新知小学校北交差点	押しボタン信号機がある交差点 一部ガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R2
5	新知保育園	市道新南線	新知字東新生40-3先の交差点	道路を横断する際に、危険なので横断歩道を設置してほしい	現場状況により、横断歩道の代替として、ルート変更を検討		