

対策一覧表

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	東部幼稚園	市道池下線	西翼が丘1交差点	押しボタン信号機がある交差点 交差点にガードレールが設置されていない	防護柵の設置	知多市	R2
2	東部幼稚園	市道30235号線	東部幼稚園正門付近	小学校や公園に出かける際に白線や止まれが消えている	外側線や止まれの引き直し	知多市 警察	R2