

対策一覧表

番号	施設名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
20	梅が丘幼稚園	市道梅が丘佐布里線	梅が丘1号公園付近	横断歩道設置	現場状況により、横断歩道の代替として、ルート変更を検討		