

通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

令和4年度 南粕谷小学校

記号	地区	点検場所	点検内容 (改善要望)	所管	対策案	結果
1	南粕谷1丁目	学校南東道路	押しボタン式信号機の設置	知多警察署	押しボタン式信号機の設置を検討します。	(対応不可) 押しボタン式信号機について設置要件を満たしていないため、設置することはできません。
2	南粕谷1丁目	学校東道路からヤマナカまでの間	・足形マークの設置 ・横断歩道の設置	土木課 知多警察署	○土木課 足形マークの関しては学校またはPTAで行っているという認識です。 ○知多警察署 横断歩道の設置を検討します。	○土木課(対応不可) 足形マークに関しては、土木課での設置は行っておりません。 ○知多警察署(対応不可) 歩行者の滞留所等がないため、横断歩道を設置することはできません。
3	南粕谷2丁目	ヤマナカ南東道路	歩車道境界ブロックの設置	土木課	歩車道境界ブロックの設置を検討します。	(対応不可) 狭幅員のため歩車境界ブロックの設置はできません。
4	南粕谷2丁目他	ヤマナカ南西交差点	・歩行者用信号機の設置 ・ガードレールの設置	知多警察署 土木課	○知多警察署 歩行者信号機の設置を検討します。 ○土木課 ガードパイプ等の対応を検討します。	○知多警察署(対応不可) 歩行者信号機について設置要件を満たしていないため、設置することはできません。 ○土木課(対応済み) ガードパイプ支柱の設置をしました。
5	南粕谷3丁目	学校北東交差点北の三角花壇周辺	・信号機の設置 ・横断歩道の設置	知多警察署	・信号機の設置を検討します。 ・横断歩道の設置を検討します。	(対応不可) ・信号機の設置は設置要件を満たしていないため設置することはできません。 ・横断歩道の設置は交通量等がないため設置することはできません。
6	南粕谷3丁目	学校北東交差点から三角花壇の間	歩道の修繕	土木課	歩道の修繕を検討します。	(対応不可) 舗装等について著しい損傷は確認できないため、様子見とします。

7	南粕谷本町3丁目	学校北側歩道	ガードレールの設置	知多建設事務所	学校や土木課の要望による縁石の横断防止措置の対応を検討します。	(対応中) 市(学校教育課及び土木課)の要望により、縁石の横断防止措置の対応を検討中です。
8	南粕谷東坂4丁目	南粕谷団地東交差点付近の歩道	定期的な除草	知多建設事務所	年2回の草刈を実施しています。	(対応済み) 年2回の草刈を実施しました。
9	南粕谷新海1丁目	新海東交差点ファミリーマート付近	側溝蓋の設置	土木課	側溝蓋の再設置をします。	(対応済み) 側溝蓋が浮いている状態であったため、もとに戻しました。
10	南粕谷本町4丁目	南粕谷小学校西のがんばれ坂	融雪剤の設置	土木課	融雪剤の設置について、地区駐在員等との協議が必要になります。	(対応済み) 融雪剤の設置について、地区駐在員等との協議を依頼しました。