

令和7年度つつじが丘小学校対策箇所一覧表

記号	地区	点検場所	点検内容 (改善要望)	所管	結果
1	つつじが丘4丁目	つつじが丘6号公園の北西	<ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」の引き直し ・外側線の引き直し 	知多警察署 土木課	<ul style="list-style-type: none"> ○知多警察署 随時実施していきます。 ○土木課 引き直しを実施しました。