

令和7年度八幡小学校対策箇所一覧

記号	地区	点検場所	点検内容 (改善要望)	所管	結果
1	西平井	八幡保育園北西の交差点	外側線の引き直し	土木課	引き直しを実施しました。
2	寺本新町	中島交差点北東のT字路	外側線の引き直し	土木課	引き直しを実施しました。
3	荒井	荒井公会堂の南西	路肩の段差改善	土木課	土木事業要望書の提出をお願いします。
4	中小根	寺本駅南東の交差点	・外側線の引き直し ・「止まれ」の引き直し	知多警察署 土木課	○知多警察署、土木課 著しい劣化は見られないため経過観察としました。
5	浜小根	八幡コミュニティセンターの北東	・外側線の引き直し ・「止まれ」等の引き直し	知多警察署 土木課	○知多警察署、土木課 引き直しを実施しました。
6	寺本台	長曽橋西交差点の北にある用水路	ガードレールの設置	土木課	土木事業要望書の提出をお願いします。
7	寺本台	寺本台1丁目の交差点から寺本台3丁目の交差点の間の横断歩道	押しボタン信号や手旗の設置	知多警察署 防災危機管理課 学校教育課	○知多警察署 ・押しボタン信号については設置基準を満たさないため設置することはできません。 ・手旗については設置をしていません。 ○防災危機管理課、学校教育課 設置はしていませんが、手旗が必要であれば防災危機管理課でお渡します。
8	寺本台	長曽橋西交差点の北西の歩道	自転車と歩行者を分ける標識の設置と舗装	愛知県知多建設事務所	長曽橋西交差点の道路の拡幅の進捗に併せて随時実施予定になります。
9	堀之内	上内橋の欄干	橋の欄干の改善	土木課	土木事業要望書の提出をお願いします。