

通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

令和6年度 新知小学校

記号	地区	点検場所	点検内容 (改善要望)	所管	対策案	結果
1	新知字仲田	東屋敷交差点南	・横断歩道設置 ・歩行者用信号設置 ・「止まれ」マークの設置	知多警察署	○知多警察署 ・横断歩道の設置を検討します。 ・歩行者用信号の設置を検討します。 ・「止まれ」の新設を検討します。	○知多警察署 (対応不可) ・要件を満たさないため、横断歩道と歩行者用信号を設置することはできません。 (対応中) ・「止まれ」の新設を検討します。
2	新知字美濃川	美濃川交差点付近	・信号点滅時間変更 ・側溝蓋の設置 ・足形マークの改善	知多警察署 土木課	○知多警察署 ・信号機の点滅時間変更を検討します。 ○土木課 ・側溝蓋の新設に関しては土木事業要望書の提出が必要になります。 ・足形マークに関しては学校またはPTAで行っているという認識です。	○知多警察署(対応不可) ・点灯時間内の横断は可能と思われ、点滅時間を変更すると渋滞が予想されるため変更することはできません。 ○土木課 (対応中) ・土木事業要望書を受付ました。土木要望については優先度評価を行い、順に実施します。 (対応不可) ・足形マークに関しては、土木課での設置は行っておりません。
3	新知字坊ノ下	坊ノ下交差点北西	・ガードレールの設置	知多建設事務所	○知多建設事務所 ・ガードレール設置の検討をします。	○知多建設事務所(対応中) ・ガードレール設置の検討をします。
4	新知東町1丁目	新知小学校南東①	・横断歩道の設置 ・歩行者用信号の設置	知多警察署	○知多警察署 ・横断歩道の設置を検討します。 ・歩行者用信号の設置を検討します。	○知多警察署(対応不可) ・要件を満たさないため、横断歩道を設置することはできません。 ・要件を満たさないため、歩行者用信号を設置することはできません。
5	新知東町1丁目	新知小学校南東②	・「止まれ」の引き直し ・区画線の引き直し	知多警察署 土木課	○知多警察署 ・「止まれ」マークの引き直しを検討します。 ○土木課 ・区画線の引き直しを検討します。	○知多警察署(対応中) ・「止まれ」の引き直しを検討します。 ○土木課(対応不可) ・著しい劣化は見られないため、経過観察としました。
6	新知東町2丁目	新知東町2丁目交差点	・歩行者用信号の設置	知多警察署	○知多警察署 ・歩行者用信号の設置を検討します。	○知多警察署(対応中) ・歩行者用信号設置の検討をします。
7	新知東町2丁目	新知東町1丁目交差点	・歩車分離式信号への変更 ・点字ブロックの修繕	知多警察署 土木課	○知多警察署 ・歩車分離式信号への変更を検討します。 ○土木課 ・点字ブロックの修繕を検討します。	○知多警察署(要相談) ・付近にはすでに歩車分離式信号があり、車の渋滞や生活道路への通り抜けが予想されるため設置は現実的ではない。強い要望があれば再度ご相談ください。 ○土木課(対応済み) ・点字ブロック部分の舗装が隆起しているため、修繕を実施しました。